

### 5.3. ANEXO 3

Para efectos de determinar que la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca Copio los conceptos técnicos realizadas por la Subdirección de recurso Hídrico y del suelo se revisaron y compararon por el equipo auditor y se determino que efectivamente las fichas técnicas son fiel copia del desarrollo del punto 8° presentado en el informe final por la Universidad.

#### Contenido

5.3. ANEXO 3.....	1
Contenido.....	1
LOCALIDAD DE USME.....	4
ARENERA SAN GERMÁN.....	4
1.CHIRCAL ALONSO RESTREPO.....	4
CHIRCAL ENRIQUE COBOS MUÑOZ Y MARIANA COBOS.....	5
2.CHIRCAL ISIDRO GALINDO.....	5
CHIRCAL JACINTO RIAÑO Y MARCOS MENDEZ .....	5
CHIRCAL JOSE GARCIA.....	5
CHIRCAL LUCIANA RODRIGEZ .....	6
CHIRCALMARCOS FIDEL JIMENEZ PALACIOS.....	6
CHIRCAL SAMUEL CASALLAS.....	6
FABRICA DE LADRILLOS DOLMEN.....	6
FABRICA DE TUBOS SANTA ISABEL.....	6
INDUSTRUAS GRESQUI LTDA.....	7
LADRILLERA LOS TEJARES .....	7
LADRILLERA ARQUIGRES LTDA.....	8
LADRILLERA EL MIRADOR .....	9
LADRILLERA EL MONASTERIO.....	9
LADRILLERA EL ROGAL.....	9
LADRILLERA ESPERANZA DEL SUR.....	11
LADRILLERA HELIOS S.A ANTERIORMENTE LADRILLERA FAMORÚ LTDA.....	11
LADRILLERA FRAMAR LTDA.....	11

<u>LADRILLERA INVERSIONES SUMAPAS ORJUELA &amp; CIA S.C.S.....</u>	<u>12</u>
<u>LADRILLERA LA SEXTA.....</u>	<u>12</u>
<u>LADRILLERA LOS CEREZOS .....</u>	<u>13</u>
<u>LADRILLERA LOS OLIVARES LTDA.....</u>	<u>13</u>
<u>LADRILLERA MORALES.....</u>	<u>14</u>
<u>LADRILLERA ROA.....</u>	<u>15</u>
<u>LADRILLERA SAN ROQUE.....</u>	<u>15</u>
<u>PREDIO LA PERDIGONA.....</u>	<u>15</u>
<u>LOCALIDAD DE USAQUÉN.....</u>	<u>16</u>
<u>CANTERA ARENERAS EL CODITO .....</u>	<u>16</u>
5. <u>CANTERA BOSQUES DEL MIRADOR.....</u>	<u>16</u>
6. <u>CANTERA CERRO E IBIZA.....</u>	<u>16</u>
<u>CANTERA EL MILAGRO .....</u>	<u>17</u>
<u>CANTERA KADAS S.A.....</u>	<u>17</u>
<u>CANTERA LA ESPERANZA.....</u>	<u>18</u>
7. <u>CANTERA LA LAJA.....</u>	<u>18</u>
<u>CANTERA LA ROCA.....</u>	<u>19</u>
<u>LOCALIDAD CIUDAD BOLÍVAR.....</u>	<u>19</u>
<u>CANTERA ARENAS LAS TOLVAS .....</u>	<u>19</u>
<u>CANTERA EL VOLADOR.....</u>	<u>20</u>
<u>CANTERA HUMBERTO AVELLA .....</u>	<u>20</u>
<u>CANTERA JORGE MONASTOQUE .....</u>	<u>21</u>
<u>CANTERA LA PISCINGA.....</u>	<u>21</u>
<u>CANTERA LA QUEBRADA.....</u>	<u>22</u>
9. <u>CANTERA LIMAS .....</u>	<u>22</u>
10. <u>CANTERA SANTA HELENA .....</u>	<u>24</u>
<u>CANTERA SANTA RITA .....</u>	<u>25</u>
11. <u>CANTERA VÍCTOR MONASTOQUE .....</u>	<u>25</u>
12. <u>CANTERA VILLA GLORIA.....</u>	<u>25</u>
<u>CANTERAS UNIDAS LA ESMERALDA LTDA.....</u>	<u>25</u>

<u>CANTERAS CAOLINES SAN JOAQUÍN .....</u>	<u>26</u>
<u>13.CHIRCAL LIBARDO CASTILLO.....</u>	<u>26</u>
<u>CHIRCAL MARIA DE MUNEVAR.....</u>	<u>26</u>
<u>CANTERA EL PORVENIR.....</u>	<u>27</u>
<u>EQUIPOS UNIVERSAL S.A.....</u>	<u>27</u>
<u>14.INDUSTRIAL Y MINERA LA QUEBRADA LTDA .....</u>	<u>28</u>
<u>LADRILLERA SOLOGRES.....</u>	<u>29</u>
<u>PREDIO YERBABUENA.....</u>	<u>29</u>
<u>RECEBERA LA ESPERANZA.....</u>	<u>29</u>
<u>15.RECEBERA LOS SAUCES-CERRITO.....</u>	<u>30</u>
<u>16.CANTERA TRITURADORA SILVA &amp; BAEZ.....</u>	<u>30</u>
<u>ARENERA LA BELLEZA.....</u>	<u>31</u>
<u>CHIRCAL CHAVOCAR.....</u>	<u>31</u>
<u>CHIRCAL EL TRIUNFO.....</u>	<u>32</u>
<u>CHIRCAL JOSÉ A. PEÑALOZA.....</u>	<u>32</u>
<u>FABRICA DE LADRILLOS EL PROGRESO E.U.....</u>	<u>32</u>
<u>FABRICA DE TUBOS SAN MARCOS.....</u>	<u>33</u>
<u>INDUSTRIA CERÁMICA DE GRES ARÉVALO PRIETO LTDA. “INCEGRAP LTDA.”.....</u>	<u>33</u>
<u>INDUSTRIA DE TUBOS EL TAVOR LIMITADA.....</u>	<u>34</u>
<u>LADRILLERA FURATENA .....</u>	<u>34</u>
<u>LADRILLERA INVERSIONES COLCERAMA.....</u>	<u>35</u>
<u>LADRILLERA MONTEBELLO .....</u>	<u>35</u>
<u>CHIRCAL LOS PINOS.....</u>	<u>36</u>
<u>TEJARES DEL ORIENTE LTDA. PAC LTDA.....</u>	<u>36</u>
<u>LOCALIDAD RAFAEL URIBE-URIBE.....</u>	<u>37</u>
<u>CHIRCAL CARLOS BLANDON .....</u>	<u>37</u>
<u>CHIRCAL CARLOS MIRANDA .....</u>	<u>37</u>
<u>CHIRCAL DANIEL TENJO.....</u>	<u>38</u>
<u>CHIRCALMANUEL GUEVARA .....</u>	<u>38</u>
<u>CHIRCAL MARCO FIDEL GIL.....</u>	<u>39</u>

<a href="#">CHIRCAL MARICA RUBIANO .....</a>	<a href="#">39</a>
<a href="#">CHIRCAL MARIO DÍAZ.....</a>	<a href="#">39</a>
<a href="#">CHIRCAL SALVADOR FINO.....</a>	<a href="#">40</a>
<a href="#">CHIRCAL TIBERIO ALARCON .....</a>	<a href="#">40</a>
<a href="#">CHIRCAL VICENTE TORRES .....</a>	<a href="#">41</a>
<a href="#">CHIRCAL CRISELIO CASTILLO .....</a>	<a href="#">41</a>
<a href="#">CHIRCAL ABEL CASTILLO.....</a>	<a href="#">41</a>
<a href="#">CHIRCAL ALBERTO CAMACHO.....</a>	<a href="#">42</a>
<a href="#">CHIRCAL ECCEHOMO CASTILLO .....</a>	<a href="#">42</a>
<a href="#">CHIRCAL GERMAN PARDO .....</a>	<a href="#">42</a>
<a href="#">CHIRCAL HERMANOS ORTÍZ PARDO LTDA.....</a>	<a href="#">43</a>
<a href="#">FUNDACIÓN CENTRO DE TRABAJO SOCIAL LOS CHIRCALES .....</a>	<a href="#">43</a>
<a href="#">PREDIOS QUE NO ESTÁN EN LA BASE DE DATOS:.....</a>	<a href="#">43</a>

## LOCALIDAD DE USME

### ARENERA SAN GERMÁN

Radicado-Concepto-Resolución	Copia textual	
	SI	NO
Resolución No. 944		X
Radicado 2003EE2106	X	
Correo Certificado Contraloría de Bogotá No. 09937	X	
Radicado 2006EE6344	X	
Radicado 2006EE18041	X	
Oficio 1204332-GGJ No.824 A J		X
Radicado 200IE6867	X	

#### 1. CHIRCAL ALONSO RESTREPO

Radicado-Concepto-Resolución	Copia textual		
	SI	NO	
Resolución No. 500		X	
Radicado 200EE10890			**
Concepto Técnico No. 3982		X	
Concepto técnico No. 1316		X	
Auto No. 0783		X	
Auto No. 784		X	*

\* La fecha del documento (24/05/2007) presentado en el "Análisis Prospectivo de la zonas afectadas por minería en el Distrito Capital para la identificación del alternativas para su recuperación" elaborado por Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, no corresponde a la que aparecen en el Concepto Técnico No. 09193 (06/04/2010) de la SDA, en la Dirección De Control Ambiental.

\*\*El documento no aparece dentro de los antecedentes del Concepto Técnico No. 09193 de la SDA, en la Dirección De Control Ambiental.

## CHIRCAL ENRIQUE COBOS MUÑOZ Y MARIANA COBOS

Radicado-Concepto-Resolución	Copia textual	
	SI	NO
Concepto Técnico No. 4032	X	
Concepto Técnico No. 4679	X	
Resolución No. 1291		X
Resolución No. 1292		X

## 2. CHIRCAL ISIDRO GALINDO

Radicado-Concepto-Resolución	Copia textual		
	SI	NO	
Resolución No. 503		X	
Acta del 28/01/2006	X		
Concepto Técnico No. 3983			**
Concepto Técnico No. 1315			**

\*\*El documento no aparece dentro de los antecedentes del Concepto Técnico No. 09203 de la SDA, en la Dirección De Control Ambiental.

## CHIRCAL JACINTO RIAÑO Y MARCOS MENDEZ

Radicado-Concepto-Resolución	Copia textual	
	SI	NO
Concepto Técnico No. 4038	X	
Concepto Técnico No. 4982	X	
Concepto Técnico No. 1355	X*	
Resolución No. 1157		X
Resolución No. 1158	X	

X\*Toma Apartes del Radicado-Concepto técnico o resolución.

## CHIRCAL JOSE GARCIA

Radicado-Concepto-Resolución	Copia textual		
	SI	NO	
Resolución No. 502	X*		
Acta del 28 de Junio del 2006	X		
Concepto Técnico No. 8248	X*		
Concepto Técnico No. 1317			**
Resolución No. 1322	X*		
Oficio Sin Fecha			**
Oficio Sin Fecha 1	X		***

Concepto Técnico No. 6362		X	
---------------------------	--	---	--

X\*Toma Apartes del Radicado-Concepto técnico o resolución.

\*\*El documento no aparece dentro de los antecedentes del Concepto Técnico No. 09335 de la SDA, en la Dirección De Control Ambiental.

\*\*\* Copia textual del Radicado 2008ER23643 del 11/06/2008.

### CHIRCAL LUCIANA RODRIGEZ

Radicado-Concepto-Resolución	Copia textual		
	SI	NO	
Concepto Técnico No. 4033			**
Concepto Técnico No. 6170		X	
Resolución No. 1449		X	
Resolución No. 1873		X	

\*\*El documento no aparece dentro de los antecedentes del Concepto Técnico No. 21275 de la SDA, en la Dirección De Control Ambiental.

### CHIRCALMARCOS FIDEL JIMENEZ PALACIOS

Radicado-Concepto-Resolución	Copia textual		
	SI	NO	
Concepto Técnico No. 1356			**

\*\*El documento no aparece dentro de los antecedentes del Concepto Técnico No. 21275 de la SDA, en la Dirección De Control Ambiental.

### CHIRCAL SAMUEL CASALLAS

Radicado-Concepto-Resolución	Copia textual	
	SI	NO
Resolución No. 499	X*	
Radicado 200EE22726		X
Concepto Técnico No. 3984		X
Concepto técnico No. 1312		X
Auto No. 0810		X

X\*Toma apartes del Radicado-Concepto técnico o resolución.

### FABRICA DE LADRILLOS DOLMEN

Radicado-Concepto-Resolución	Copia textual	
	SI	NO
Informe Técnico No. 2948		X
Resolución No. 763	X*	
Auto No. 1143	X*	
Auto No. 1144		X
Concepto Técnico No. 6656	X*	
Concepto Técnico No. 1416	X*	

X\*Toma apartes del Radicado-Concepto técnico o resolución.

### FABRICA DE TUBOS SANTA ISABEL

Radicado-Concepto-Resolución	Copia textual		
	SI	NO	
Resolución No. 758		X	
Concepto Técnico No. 6161	X		
Auto No.1133		X	
Auto No.1134	X*		
Radicado 2004ER28401			**
Radicado 2006EI6424	X*		
Concepto Técnico No. 1410	X		

X\*Toma apartes del Radicado-Concepto técnico o resolución.

\*\*El documento no aparece dentro de los antecedentes del Concepto Técnico No. 380 de la SDA, en la Dirección De Control Ambiental.

### INDUSTRUAS GRESQUI LTDA.

Radicado-Concepto-Resolución	Copia textual		
	SI	NO	
Resolución No. 0126	X*		
Auto No. 0383		X	
Radicado 2006EE6055		X	
Radicado 2006ER15156		X	
Radicado 2006EE9753	X*		
Radicado 2006ER11002		X	
Radicado 206ER 11005		X	
Diligencia de Suspensión y cierre			**
Concepto Técnico No. 3988	X*		
Radicado 2006ER22058		X	
Radicado 2006EE15710		X	
Radicado 2006EE15711		X	
Auto No. 1378		X	
Concepto Técnico No. 6530	X*		
Concepto Técnico No.6748	X*		
Radicado 2006ER44757		X	
Radicado 1-2006-49995			**
Radicado 2006EE37455	X*		
Resolución No. 0534	X*		
Radicado 2007ER17873		X	

X\*Toma apartes del Radicado-Concepto técnico o resolución.

\*\*El documento no aparece dentro de los antecedentes del Concepto Técnico No. 4737 de la SDA, en la Dirección De Control Ambiental

### LADRILLERA LOS TEJARES

Radicado-Concepto-Resolución	Copia textual		
	SI	NO	
Resolución No.2130		X	
Acta del 23/12/04		X	
Radicado 2006ER9261			**
Resolución No. 0265		X	

Radicado-Concepto-Resolución	Copia textual		
	SI	NO	
Auto No. 0480	X*		
Memorando 2006SAS-SAS696			**
Radicado 2006ER10153			**
Radicado 2006ER10877		X	
Radicado 2006ER11351			**
Radicado 2006EE6858			**
Radicado SJ 2006EE8681			**
Radicado SJ 2006EE12156			**
Radicado 2006ER2371			**
Radicado 2006ER23172	X		
Concepto Técnico No. 218			**
Concepto Técnico No. 6461	X		
Concepto Técnico No. 1414		X	
Radicado 2007ER8120		X	
Radicado 2007IE2861			**
Resolución No. 1295	X		
Resolución No. 2727*	X		
Auto No. 0746		X	
Concepto Técnico No. 20305		X	

\* El número del radicado presentado en el "Análisis Prospectivo de la zonas afectadas por minería en el Distrito Capital para la identificación del alternativas para su recuperación" elaborado por Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, no corresponde a la que aparecen en el Concepto Técnico 7482 (Radicado2729) de la SDA, en la Dirección De Control Ambiental.

\*\*El documento no aparece dentro de los antecedentes del Concepto Técnico No. 7482 de la SDA, en la Dirección De Control Ambiental.

#### LADRILLERA ARQUIGRES LTDA.

Radicado-Concepto-Resolución	Copia textual	
	SI	NO
Resolución No. 2506	X	
Auto No. 2793	X*	
Radicado 2005EE30034	X	
Radicado2005ER48549	X	
Concepto Técnico No. 10147	X*	
Acta del 28/01/2006*	X	
Radicado 2006ER3542	X	
Radicado 2006IE8630	X	
Radicado 2006EE43074	X	
Radicado 2007EE4379	X	
Radicado 2007EE7929	X	
Radicado 2007IE9491	X	
Auto No. 0513	X	
Auto No. 0514	X	
Radicado 2007IE9076	X	
Auto No.1273	X	
Radicado 2008ER38130	X	
Radicado 2008IE15536	X	
RadicadoER48944	X*	



Radicado-Concepto-Resolución	Copia textual	
	SI	NO
Radicado 2008ER48945	X	

X\*Toma apartes del Radicado-Concepto técnico o resolución.

\*La fecha del acta presentada en el "Análisis Prospectivo de las zonas afectadas por minería en el Distrito Capital para la identificación de alternativas para su recuperación" elaborado por Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, no corresponde a la que aparecen en el Concepto Técnico (08/01/2006) de la SDA, en la Dirección De Control Ambiental.

### LADRILLERA EL MIRADOR

Radicado-Concepto-Resolución	Copia textual	
	SI	NO
Resolución No. 1661	X	
Radicado 2004ER4586	X	
Informe Técnico No.2707	X	
Radicado 2005ER36795	X*	
Concepto Técnico No. 8249	X	
Resolución No. 1425		X
Radicado 2007ER17582	X	
Radicado 2007ER20983	X	
Auto No.3015	X*	
Resolución No.3366	X*	
Concepto Técnico No.19223	X	

X\*Toma apartes del Radicado-Concepto técnico o resolución.

### LADRILLERA EL MONASTERIO

Radicado-Concepto-Resolución	Copia textual		
	SI	NO	
Resolución No. 2526		X	
Radicado 2006EE725			**
Radicado 2006EE4694			**
Concepto Técnico No. 6320		X	
Acta del 23/11/06		X	
Concepto Técnico No.1415	X*		
Resolución No. 1294		X	
Resolución No. 1293		X	
Radicado 2008ER12260		X	
Auto No. 1425		X	
Resolución No.5539	X*		

\*\*El documento no aparece dentro de los antecedentes del Concepto Técnico No. 7794 de la SDA, en la Dirección De Control Ambiental.

X\*Toma apartes del Radicado-Concepto técnico o resolución.

### LADRILLERA EL ROGAL

Radicado-Concepto-Resolución	Copia textual		
	SI	NO	
Resolución No. 14 13	X*		
Radicado 2005EE16759		X	
Radicado 2005ER24459	X		

Radicado-Concepto-Resolución	Copia textual		
	SI	NO	
Radicado 2005ER34842			**
Resolución No. 0125	X*		
Acta del 24/02/06	X*		
Radicado 2006EE6403			**
Radicado 2006EE13174			**
Oficio 2006ER25129			**
Radicado 2006ER36255		X	
Concepto Técnico No. 6253	X*		
Concepto Técnico No. 8821		X	
Resolución No. 502		X	
Auto No. 721		X	
Auto No.775	X*		

X\*Toma apartes del Radicado-Concepto técnico o resolución.

\*\*El documento no aparece dentro de los antecedentes del Concepto Técnico No. 9196 de la SDA, en la Dirección De Control Ambiental.

### 3. LADRILLERA EL ROSAL

Radicado-Concepto-Resolución	Copia textual		
	SI	NO	
Resolución No.945	X		
Radicado2004EE13930	X		
Acta del 23/12/04	X		
Auto No.1261	X		
Auto No.1262	X		
Concepto Técnico No.1354	X*		
Resolución No.2310	X		
Auto No.3469	X*		

X\*Toma apartes del Radicado-Concepto técnico o resolución.

### 4. LADRILLERA EL RUBI

Radicado-Concepto-Resolución	Copia textual		
	SI	NO	
Informe Técnico No. 4773			**
Requerimiento 2002EE4130	X*		
Concepto Técnico No. 5055		X	
Concepto Técnico No. 7290		X	
Radicado 2006EE6909	X		
Radicado 2006EE6910		X	
Auto No. 2290	X*		
Concepto Técnico No. 6169	X*		
Concepto Técnico No. 1422			**
Concepto Técnico No. 6462			**
Resolución No. 3283		X	
Radicado 2007EE40442			**
Radicado 2008ER3258			**

X\*Toma apartes del Radicado-Concepto técnico o resolución.

\*\*El documento no aparece dentro de los antecedentes del Concepto Técnico Control Ambiental.

No. 21301 de la SDA, en la Dirección De

## LADRILLERA ESPERANZA DEL SUR

Radicado-Concepto-Resolución	Copia textual		
	SI	NO	
Resolución No. 1781		X	
IT-DSC No. 99		X	
IT-DSC No. 389			**
Radicado CAR No. 5874*	X		
Resolución No. 0536	X		
Resolución No. 2084		X	
Radicado No.2006EE4695	X		
Radicado No. 2006EE40321	X		
Radicado No. 2007ER33	X		
Auto No. 0791	X		
Resolución No. 1273		X	

\*Este documento **SI** esta dentro de lo expuesto por la SDA pero con un radicado diferente.

\*\*El documento no aparece dentro de los antecedentes del Concepto Técnico No. 0381 de la SDA, en la Dirección De Control Ambiental.

## LADRILLERA HELIOS S.A ANTERIORMENTE LADRILLERA FAMORÚ LTDA

Radicado- Concepto- Resolución	Copia textual		
	SI	NO	
Resolución No. 0471	X		
I.T 04765	X		
Radicado CAR No.4756-1		X	
Radicado No. 2002ER19133	X*		
Radicado No. 2002EE164133			**
I.T. No. 4817		X	
C.T. No. 8250		X	
Radicado No. 2006ER56595	X		
C.T. No. 1351	X*		
Resolución No. 1277	X		
Radicado No. 2007EE17546*			**
Radicado No. 2007ER31004*			**
Radicado 2007ER54125	X		
Radicado No. 2008IE3315*			**

\*\*El documento no está dentro de lo expuesto por la SDA.

X\* toma parte del radicado –concepto o resolución.

## LADRILLERA FRAMAR LTDA

Radicado-Concepto-Resolución	Copia textual		
	SI	NO	
Resolución No. 504	X		
C.T. No. 3371	X		
Radicado No. 2005ER22146	X		

Radicado No. 2005ER23514	X		
Resoluciones No.2549 y 2550	X		
Radicado No. 2005ER35714	X		
Radicado No. 2006EE2581	X		
Radicado No. 2006EE2579	X		
Radicado No. 2006EE2580	X		
Radicado No. 2006ER2211	X*		
Radicado No. 2006ER2212	X		
Radicado No. 2006EE3181	X		
Radicado No. 2006EE3182	X		
Radicado No. 2006ER6115	X		
Radicado No. 2006ER6218	X		
Radicado No. 2006EE6861	X		
Radicado No. 2006ER16686	X		
Radicado No. 2006ER16687	X		
Radicado No. 2006ER19776	X		
Radicado No. 2006ER19778	X		
Concepto Técnico No. 4164	X		
Radicado No. 2006EE1380	X		
Radicado No. 2006ER22352	X		
Radicado No. 2006EE16425	X		
Radicado No. 2006ER32772	X		
Radicado No. 2006EE21986			**
Radicado No. 2006EE4121	X		
Concepto Técnico No.8268	X*		
Resolución No. 081	X*		
Resolución No. 2841		X	
Resolución No. 2875		X	
Concepto Técnico No. 15244	X*		

X\*Toma apartes del Radicado-Concepto técnico o resolución.

\*\* El documento no aparece dentro de los antecedentes del Concepto Técnico No. 00526 de la SDA, en la Dirección De Control Ambiental.

### LADRILLERA INVERSIONES SUMAPAS ORJUELA & CIA S.C.S

Radicado-Concepto-Resolución	Copia textual	
	SI	NO
Resolución No. 507	X*	
Concepto Técnico No. 5852	X*	

X\*Toma apartes del Radicado-Concepto técnico o resolución.

### LADRILLERA LA SEXTA

Radicado-Concepto-Resolución	Copia textual	
	SI	NO
Resolución No. 0980	X*	
Concepto Técnico No. 4774	X	
Concepto Técnico No. 14517	X	
Radicado DAMA No. 2006EE2516	X	

Radicado CAR No. 1186-1	<b>X</b>	
Requerimiento No. 7997	<b>X</b>	
Requerimiento No. 198	<b>X</b>	
Concepto Técnico No. 5052	<b>X*</b>	
Concepto Técnico No. 6554-11	<b>X</b>	
Concepto Técnico No. 6171	<b>X</b>	
Concepto Técnico No. 1421	<b>X*</b>	

X\*Toma apartes del Radicado-Concepto técnico o resolución.

### LADRILLERA LOS CEREZOS

Radicado-Concepto-Resolución	Copia textual		
	SI	NO	
Resolución No. 1857			**
Memorando SJ No. 017			**
Memorando SAS No. 325			**
Informe Técnico No. 0605			**
Acta del 15/12/2004			**
Resolución No. 505			**
Radicado 2005EE18830			**
Radicado 2005EE19766			**
Radicado 2005ER25545			**
Resolución No. 0123	<b>X*</b>		
Radicado 2006EE4461			**
Acta del 24/02/06		<b>X</b>	
Radicado 2006ER9075	<b>X*</b>		
Radicado 2006EE6718			**
Concepto Técnico No. 6160		<b>X</b>	
Acta del 23/11/06		<b>X</b>	
Concepto Técnico No. 1417	<b>X*</b>		
Resolución No. 1422		<b>X</b>	
Resolución No. 1423		<b>X</b>	

\*\* El documento no aparece dentro de los antecedentes del Concepto Técnico No. 00192 de la SDA, en la Dirección De Control Ambiental.

X\*Toma apartes del Radicado-Concepto técnico o resolución.

### LADRILLERA LOS OLIVARES LTDA.

Radicado-Concepto-Resolución	Copia textual		
	SI	NO	
Resolución No. 501	<b>X</b>		
Radicado 2005ER23886	<b>X</b>		
Radicado 2005EE20851	<b>X*</b>		
Radicado 2005EE20852	<b>X</b>		
Acta del 28/01/06	<b>X</b>		
Radicado 2006ER35637	<b>X</b>		
Radicado 2006ER52155	<b>X</b>		

Radicado-Concepto-Resolución	Copia textual		
	SI	NO	
Radicado 2006IE7561	X		
Radicado 2006EE40321	X		
Concepto Técnico No. 1359	X		
Radicado 2007IE1050	X		
Radicado 2007EI1935	X		
Radicado 2007IE2864	X*		
Radicado 2005IE4950	X		
Resolución No. 1156	X*		
Auto No. 0778	X		
Radicado 2007ER27038	X		
Radicado 2007ER34316	X		
Concepto Técnico No. 15758	X		
Radicado 2008ER39671	X		
Auto No. 2384*	X		
Radicado 2008IE18783	X		
Radicado 2008ER48944	X		
Radicado 2008ER48945			**
Radicado 2008ER57813	X		
Acta del 12/03/09			**
Concepto Técnico No. 7854	X		
Auto No. 3807		X	
Concepto Técnico No. 8082	X		
Concepto Técnico No. 3805	X		
Radicado 2010IE18981	X		

\*El número del Auto presentado en el "Análisis Prospectivo de la zonas afectadas por minería en el Distrito Capital para la identificación del alternativas para su recuperación" elaborado por Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, no corresponde a la que aparecen en el Concepto Técnico 09343 (Auto No. 2364) de la SDA, en la Dirección De Control Ambiental.

\*\* El documento no aparece dentro de los antecedentes del Concepto Técnico No. 09343 de la SDA, en la Dirección De Control Ambiental.

X\*Toma apartes del Radicado-Concepto técnico o resolución.

## LADRILLERA MORALES

Radicado-Concepto-Resolución	Copia textual	
	SI	NO
Resolución No. 1438	X	
Radicado CAR 2000-0000-06245	X	
Auto No. 1181	X	
Radicado CAR 2000-0000-10525	X	
Informe Técnico No. 02400	X	
Radicado 2002EE4234	X	
Radicado 202ER18092	X	
Radicado 2002EE17601	X	
Informe Técnico No. 3369	X	
Radicado 2004EE2127	X	
Radicado 2004ER18213	X	

Radicado-Concepto-Resolución	Copia textual	
	SI	NO
Concepto Técnico No. 10149	X*	
Resolución No. 1296		X
Auto No. 801		X
Radicado 2008EE14946	X	
Auto No. 0375	X	

X\*Toma apartes del Radicado-Concepto técnico o resolución.

### LADRILLERA ROA

Radicado-Concepto-Resolución	Copia textual		
	SI	NO	
Resolución No. 506			**
Radicado 2005EE13424			**
Radicado 2005ER23846			**
Resolución No. 0124	X*		
Radicado 2006EE4463		X	
Concepto Técnico No. 6319	X*		
Acta del 23/11/06		X	
Concepto Técnico No. 1420	X*		

\*\* El documento no aparece dentro de los antecedentes del Concepto Técnico No. 00302 de la SDA, en la Dirección De Control Ambiental.

X\*Toma apartes del Radicado-Concepto técnico o resolución.

### LADRILLERA SAN ROQUE

Radicado-Concepto-Resolución	Copia textual		
	SI	NO	
Resolución No. 2531		X	
Radicado 2005EE30036			**
Acta del 28/01/06		X	
Concepto Técnico No. 6321		X	
Concepto Técnico No. 1894	X*		
Resolución No. 1117		X	

\*\* El documento no aparece dentro de los antecedentes del Concepto Técnico No. 09321 de la SDA, en la Dirección De Control Ambiental.

X\*Toma apartes del Radicado-Concepto técnico o resolución.

### PREDIO LA PERDIGONA

Radicado-Concepto-Resolución	Copia textual	
	SI	NO
Concepto Técnico No. 1357	X	
Concepto Técnico No. 8126	X	

## LOCALIDAD DE USAQUÉN

### CANTERA ARENERAS EL CODITO

Radicado-Concepto-Resolución	Copia textual	
	SI	NO
Radicado 2009ER16028	X	
Concepto Técnico No. 10226		X

### 5. CANTERA BOSQUES DEL MIRADOR

Radicado-Concepto-Resolución	Copia textual	
	SI	NO
Resolución No. 0025		X
Concepto Técnico No. 0657		X
Radicado 2002EE16471	X	
Radicado 2002ER22487	X	
Concepto Técnico No. 8087		X
Radicado 2002EE35672	X	

### 6. CANTERA CERRO E IBIZA

Radicado-Concepto-Resolución	Copia textual	
	SI	NO
Resolución No. 1409	X	
Radicado 2001ER33889	X	
Radicado 2001EE26444	X	
Radicado 2001EE26445	X	
Radicado 2001ER40690	X	
Radicado 2001ER42843	X	
Informe Técnico No. 0659	X	
Resolución No. 0128	X	
Radicado No. 2002ER8035	X	
Radicado 2002IE796	X	
Radicado 2002EE8029	X	
Informe Técnico No. 3348	X	
Radicado 2002ER20856	X	
Radicado 2002ER21277	X	
Informe Técnico No. 4029	X	
Radicado 2002ER21737	X	
Informe Técnico No. 4228	X	
Informe Técnico No.4342	X	
Resolución No. 887	X	
Radicado 2002ER24555	X	
Radicado 2002EE20023	X	
Radicado 2002ER24739	X	
Radicado 2002ER25246	X	
Radicado 2002IE2056	X	
Radicado 2002ER25913	X	
Radicado 2005EE25890	X	



Radicado-Concepto-Resolución	Copia textual		
	SI	NO	
Radicado 2002ER25996	X		
Radicado 2002EE20888	X		
Resolución No. 911	X		
Radicado 2002EE21034	X		
Radicado 2002EE21036	X		
Radicado 2002ET26661	X		
Radicado 2002EE21733	X		
Radicado 2002ER37536	X		
Informe Técnico No. 7679	X		
Radicado 2002ER39454	X		
Radicado 2002IE3714	X		
Informe Técnico No. 016	X		
Radicado 2003ER1126	X		
Radicado 2007ER34851	X		
Radicado 2007ER36229	X		
Resolución No. 2997	X		
Radicado 2007ER48185	X		
Radicado 2007IE21853	X		
Auto No. 2343			**
Concepto Técnico No. 6369	X		

\*\* El documento no aparece dentro de los antecedentes del Concepto Técnico No. 21582 de la SDA, en la Dirección De Control Ambiental.

### CANTERA EL MILAGRO

Radicado-Concepto-Resolución	Copia textual		
	SI	NO	
Resolución No. 2342	X*		
Auto No. 2607	X		
Radicado 2007ER21973	X		
Radicado 2007ER25454	X		
Radicado 2002ER25883	X		
Radicado 2007ER26026	X		
Radicado 2007ER28212	X		
Auto No. 3079	X*		
Concepto Técnico No. 8176	X		

X\* Toma apartes del Radicado-Concepto técnico o resolución.

### CANTERA KADAS S.A.

Radicado-Concepto-Resolución	Copia textual		
	SI	NO	
Radicado 2002ER37704		X	
Radicado 2002ER37785		X	
Resolución No. 1190		X	
Informe Técnico No. 013		X	
Resolución No. 049			**
Resolución No. 702		X	

Radicado No.2003ER32005		X	
Informe Técnico No.5939	X*		
Resolución No. 348		X	
Informe Técnico No. 6422	X*		
Informe Técnico No. 3099		X	
Resolución No. 1247		X	

\*\* El documento no aparece dentro de los antecedentes del Concepto Técnico No. 3579 de la SDA, en la Dirección De Control Ambiental.

X\*Toma apartes del Radicado-Concepto técnico o resolución.

### CANTERA LA ESPERANZA

Radicado-Concepto-Resolución	Copia textual	
	SI	NO
Resolución No. 142		X
Resolución No. 184	X	
Oficio SJ-UULA	X	
Auto No. 279		X
Oficio SJ-UULA No. 11200	X	
Radicado No. 011920	X	
Concepto Técnico No. 2389	X	
Oficio SJ-UULA No. 19562	X	
Oficio SJ-UULA No. 9594	X	
Concepto Técnico SCA-UESM No 0468	X	
Requerimiento No. 5438	X	
Concepto Técnico No. 2006CTE6168	X	
Radicado 2007ER35586	X	

### 7. CANTERA LA LAJA

Radicado-Concepto-Resolución	Copia textual	
	SI	NO
Resolución No. 2342	X*	
Radicado 2007ER21973	X	
Radicado 2007ER25454	X	
Radicado 2007ER25883	X	
Radicado 2007ER26026	X	
Radicado 2007ER28212	X	
Auto No. 3081	X*	
Auto No. 3685		X
Radicado 2008ER1390	X	
Radicado 2008IE9180	X	
Radicado 2008ER47805	X	
Radicado 2008IE25587	X	

X\*Toma apartes del Radicado-Concepto técnico o resolución.

## CANTERA LA ROCA

Radicado-Concepto-Resolución	Copia textual	
	SI	NO
Resolución No. 2344	X	
Auto No. 2609	X	
Radicado No. 2006ER9032	X	
Radicado No. 2007EE3958	X	
Radicado No. 2007ER11974	X	
Radicado No. 2007ER23354	X	
Radicado No. 2007IE9992	X	
Auto No. 1509	X	
Acta de visita técnica	X	
C.T. No. 5671	X	
C.T. No. 5942	X	

## 8. CANTERA SERVITA ASOCIADOS LTDA

Radicado-Concepto-Resolución	Copia textual	
	SI	NO
Resolución No. 038	X*	
Radicado No. 2003EE851	X	
Radicado No. 2003ER5221	X	
Memorando No. 1215	X	
Resolución No. 866	X	
Radicado No. 2003ER41572	X	
Radicado No. 2003ER4402	X	
I.T. No. 1443	X*	
I.T. No. 5585	X	
Auto No. 0659	X*	

X\* toma parte del radicado –concepto o resolución

## LOCALIDAD CIUDAD BOLÍVAR

### CANTERA ARENAS LAS TOLVAS

Radicado-Concepto-Resolución	Copia textual	
	SI	
D.T. No. 1591	X	
I.T. No. 7678	X	
Memorando No. 597	X	
I.T. No. 3374	X	
Resolución No. 1174	X*	
Radicado No. 2003EE30789	X	
Radicado No. 2003ER4428	X	
Resolución No. 1000	X*	*
Radicado No. 2004EE13146	X	

Auto No. 1131	X*		
Auto No. 1132	X*		
Radicado No. 2004EE13145	X		
Diligencia de cierre	X		
C.T. No.6508	X*		
C.T. No. 15753	X*		
C.T. No. 8010	X*		
C.T. No. 3802	X*		

X\* Toma parte del radicado –concepto o resolución

\*\*Este documento Si esta dentro de lo expuesto por la SDA pero con un radicado diferente

### CANTERA EL VOLADOR

Radicado- Concepto- Resolución	Copia textual	
	SI	No
Resolución CAR No. 901	X	
I.T CAR No. – DSC 266	X	
Resolución CAR No. 1201	X	
Oficio CAR No. 7007	X	
I.T. No. 10582	X	
Requerimiento No. 4149	X	
I.T. No. 4149	X	
I.T. No. 2013	X	
I.T. 4755	X	
Auto No. 604	X	
C.T. No. 6512	X	
C.T. No. 15752	X	
C.T. No. 18158	X*	
C.T No. 5445	X	

X\* Toma parte del radicado –concepto o resolución

### CANTERA HUMBERTO AVELLA

Radicado- Concepto- Resolución	Copia textual	
	SI	No
I.T. No. 12369	X	
Requerimiento No. 4137	X	
Radicado No. 2002EE4234	X	
I.T. No. 1445	X	
Resolución No. 760	X	
Auto No. 1137	X	
Auto No. 1138	X	
Radicado No. 2004EE1315	X	*
C.T. No. 6252	X	
Resolución No. 1939	X	
Radicado No. 2006EE3511	X	*
C.T. No. 2783	X	
C.T. No. 8177	X	
C.T. No. 20129(&)	X	
C.T. No. 7397 (&)	X	

\*\*Este documento Si esta dentro de lo expuesto por la SDA pero con un radicado diferente.

### CANTERA JORGE MONASTOQUE

Radicado- Concepto- Resolución	Copia textual	
	SI	No
I.T. No. 12366	X	
Requerimiento No. 4135	X	
Radicado No.2002EE4234	X	
I.T. No. 1446	X	
Resolución No. 761	X	
Auto No. 1135	X	
Auto No. 1136	X	
Radicado No. 2004EE13152	X	
Memorando No. 2858	X	
C.T. No. 6166	X	
Resolución No. 633	X*	
C.T. No. 15755	X	
C.T. No. 13151	X	
C.T. No. 15562	X	

X\* Toma parte del radicado –concepto o resolución

### CANTERA LA PISCINGA

Radicado- Concepto- Resolución	Copia textual		
	SI	No	
I.T. No. 2973	X*		
Resolución No. 756	X		
Radicado No. 2004EE13132	X		
Radicado No. 2004EE13133	X		
Radicado No. 2004EE14717	X		
Radicado No. 2004EE19449	X		
Auto No. 1127			**
Auto No. 1128			**
Radicado No. 2004EE14721			**
Radicado No. 2004EE14718			**
Resolución No. 1649	X*		
C.T. No. 1358	X*		
C.T. No. 8108	X*		
C.T. 15567 (&)		X	
C.T. No. 5447 (&)	X*		

X\* Toma parte del radicado –concepto o resolución

\*\*El documento no aparece dentro de los antecedentes del Concepto Técnico No. 09324 de la SDA, en la Dirección De Control Ambiental.

**CANTERA LA QUEBRADA**

Radicado- Concepto- Resolución	Copia textual	
	SI	No
I.T No. 278	X	
Auto CAR No. DRL 075	X	
Memorando No. 5757	X	
I.T No. 238	X	
I.T. No. 12365	X	
Requerimiento No. 4156	X	
Memorando No. 580	X	
Radicado No. 2002ER35231	X	
I.T. No. 7711	X	
Memorando No. 2116	X	
Memorando No. 597	X	
Resolución No. 1384	X	
I.T. No. 8062	X	
Auto No. 603	X	
C.T. No. 6005	X	
C.T. No. 15762	X	
Resolución No. 1165	X	
C.T. No. 8174	X	
Auto No. 2761	X	
C.T. No. 7393	X	

**9. CANTERA LIMAS**



Radicado- Concepto- Resolución	Copia textual	
	SI	No
I.T. No. 217	X	
Resolución No. 1685	X	
Oficio CAR No. 1325-1	X	
Auto No. 0111	X	
Memorando No. 8008-3	X	
I.T. No. 10581	X	
Memorando CDA 077	X	
Requerimiento No. 4142	X	
Memorando No. 580	X	
I.T. No. 940	X	
I.T. No. 3375	X	
Resolución No. 757	X	
Resolución No. 768	X	
Auto No. 1119	X	
Auto No. 1120	X	
Radicado No. 2004EE13134	X	
Resolución No. 2686	X	

#### 10. CANTERA SANTA HELENA

Radicado- Concepto- Resolución	Copia textual	
	SI	No
Resolución No. 401	X	
Oficio No. 1999-0000-06878-1	X	
Resolución No. 1848	X	
I.T. No. DSC 64	X	
C.T. No. 10573 <sup>a</sup>	X	
Oficio No. 2002-0000-00411-1	X	
Radicado No. 2002EE4234	X	
Radicado No. 2002ER12213	X	
Radicado No. 2002ER37781	X	
I.T. No. 1192	X	
Resolución No. 1629	X*	
I.T. No. 2974	X	
Radicado No. 2004EE13136	X	
Radicado No. 2004EE13137	X	
Auto No. 1121	X	
Auto No. 1122	X	
Radicado No. 2004ER30126	X	
Radicado No. 2005ER451	X	
Radicado No. 2005ER15451	X	
C.T. No. 4448	X	
I.T. No. 6510	X	
Auto No. 0973	X	
C.T. No. 15754	X	
C.T. No. 7507	X	
C.T. No. 10332	X	
C.T. No. 14705		**
C.T. No. 5436	X*	



X\* Toma parte del radicado –concepto o resolución

\*\*El documento no aparece dentro de los antecedentes del Concepto Técnico

No. 09346 de la SDA, en la Dirección De Control Ambiental.

### CANTERA SANTA RITA

Radicado- Concepto- Resolución	Copia textual	
	SI	No
C.T. DPAE No. 3816	X	
C.T. DPAE No. 3818	X	
Resolución No. 0999	X	

### 11. CANTERA VÍCTOR MONASTOQUE

Radicado- Concepto- Resolución	Copia textual	
	SI	No
I.T No. 12367	X	
Requerimiento No. 4139	X	
Radicado No. 2002EE4234	X	
I.T. No. 6674	X	
C.T. No. 6167	X	
C.T. No. 9393	X	
C.T. No. 15564	X	
C.T. No. 8173	X	
D.T. DPAE No. DI-4253(&)	X	
C.T. No. 7392	X	

### 12. CANTERA VILLA GLORIA

Radicado- Concepto- Resolución	Copia textual	
	SI	No
Oficio No. 35233	X*	
Resolución No. 944	X	
Oficio de catastro	X	
Auto No. 1263	X	
Auto No. 1264	X	
Resolución No. 1950	X	
Radicado No. 2004EE13929	X	
Radicado No. 2005ER9501	X	
C.T. No. 6513	X	
C.T. No. 8109	X	
C.T. No. 3884	X	
Radicado No. 2008ER56429	X	
C.T. No. 20304	X*	
C.T. No. 15563	X	

X\* Toma parte del radicado –concepto o resolución

### CANTERAS UNIDAS LA ESMERALDA LTDA

Radicado- Concepto- Resolución	Copia textual	
	SI	No

Radicado No. 2009ET23082	X*	
Radicado No. 2009ER24969	X	
Radicado No. 2009ER26315	X	
C.T. No. 10903	X	

X\* Toma parte del radicado –concepto o resolución

### CANTERAS CAOLINES SAN JOAQUÍN

Radicado- Concepto- Resolución	Copia textual	
	SI	No
Auto No. 869	X	
I.T. No. 1257	X	
Auto No. 097	X	
I.T. No. 10576	X	
Requerimiento No. 7592	X	
I.T. No. 8560	X	
Auto No. 1570	X	
Resolución No. 1939	X	
I.T. No. 2008	X	
I.T. No. 5958	X	
I.T. No. 6511	X	
Auto No. 0900	X	
C.T. No. 9719	X	
Radicado No. 2008IE11399	X	

### 13. CHIRCAL LIBARDO CASTILLO

Radicado- Concepto- Resolución	Copia textual		
	SI	No	
I.T. No. 9856	X*		
Radicado No. 2002EE4127	X*		
Radicado No. 2002ER8528	X		
Radicado No. 2002EE7608	X*		
I.T. No. 4453	X		
I.T. No. 5566	X*		
Auto No. 1845	X*		
C.T. No. 12189			**
C.T. No. 4015(&)	X		
C.T. No. 23340(&)	X*		
C.T. No. 11098	X*		

X\* Toma parte del radicado –concepto o resolución

\*\*El documento no aparece dentro de los antecedentes del Concepto Técnico No. 08463 de la SDA, en la Dirección De Control Ambiental.

### CHIRCAL MARIA DE MUNEVAR

Radicado- Concepto- Resolución	Copia textual	
	SI	No
I.T. No. 10577	X	
Escritura pública No. 1308	X	

Radicado- Concepto- Resolución	Copia textual	
	SI	No
Radicado No. 2002EE4125	X	
Radicado No. 2002ER9756	X	
Memorando No. 1955	X	
Radicado No. 2009EE21643	X	
Certificado de tradición y libertad	X	
I.T. No. 1609	X	
Resolución No. 936	X	
Radicado No. 2003ER24688	X	
I.T. No. 5584	X	
I.T. No. 6506	X	
Auto No. 0871	X	
Radicado No. 2007ER34246	X	
Radicado No. 2007ER35827	X	
C.T No. 3885	X*	
C.T. No. 23244	X	
C.T. No. 11097	X	

X\* Toma parte del radicado –concepto o resolución

#### CANTERA EL PORVENIR

Radicado- Concepto- Resolución	Copia textual	
	SI	No
PRMA	X	
I.T No. 12368	X	
Resolución No. RUD-00133-01	X	
Requerimiento No. 4132	X	
Radicado No. 2002ER9242	X	
I.T. No. 1508	X	
Resolución No. 765	X	
Auto No. 1129	X	
Auto No. 1130	X	
Radicado No. 2004ER13144	X	
Resolución No. 2142	X	
C.T. No. 9737	X	
C.T. No. 15565	X*	
C.T. No. 7396	X*	

X\* Toma parte del radicado –concepto o resolución

#### EQUIPOS UNIVERSAL S.A

Radicado- Concepto- Resolución	Copia textual	
	SI	No
Resolución No. 1771	X	
Radicado No. 2004EE2235	X	
Radicado No. 2004ER3811	X	
Oficio	X	
I.T. No. 7134	X	

Radicado- Concepto- Resolución	Copia textual	
	SI	No
Acta	X	
I.T. No. 2047	X	
Radicado No. 2006ER29554	X	
Radicado No. 2006ER38422	X	
Radicado No. 2006IE4979	X	
Acta	X	
Resolución No. 0095	X	
Resolución No. 0096	X	
Radicado No. 2007ER8428	X	
Auto No. 1311	X	
C.T. SDP No.2008-27685	X	
Resolución No. 2221	X	
Resolución No. 2222	X	
Auto No. 3558	X	
Auto No. 3558	X	
Auto No. 1310	X	
Oficio	X	
C.T. No. 15461	X	
Auto No. 1311	X	

#### 14. INDUSTRIAL Y MINERA LA QUEBRADA LTDA

Radicado- Concepto- Resolución	Copia textual		
	SI	No	
Radicado No. 2002ER35236			**
Radicado No. 2002ER7465		X	
I.T. No. 1865		X	
Resolución No. 1165	X*		
Radicado No. 2003ER43513	X*		
I.T. No. 5872	X*		
Resolución No. 1949		X	
Radicado No. 2005ER9501			**
C.T. No. 5710	X*		
Oficina 14-2006-49994			**
C.T. No. 9723	X*		
Radicado No. 2007ER43887	X*		
Resolución No. 4150	X*		
C.T. No. 15469	X*		
C.T. No. 7247		X	
C.T. No.15464			**
Resolución No. 1238	X*		
C.T. No. 13150(&)			
C.T. No. 12512	X*		
Auto No. 4208	X*		
C.T. No. 3800			**

\*\*El documento no aparece dentro de los antecedentes del Concepto Técnico Control Ambiental.

No. 07516 de la SDA, en la Dirección De

X\* Toma parte del radicado –concepto o resolución

### LADRILLERA SOLOGRES

Radicado-Concepto-Resolución	Copia textual	
	SI	NO
Informe Técnico No. 9838	X	
Requerimiento No. 7593	X	
Informe Técnico No. 8562	X	
Auto No. 1569	X	
Resolución No. 1953	X	
Radicado 2003ER5251	X	
Resolución No.764	X	
Informe Técnico No. 6601	X	
Concepto Técnico No. 6881	X*	
Auto No. 0897	X*	
Resolución No. 1618	X	
Radicado 2007EE18757	X*	

X\*Toma apartes del Radicado-Concepto técnico o resolución.

### PREDIO YERBABUENA

Radicado-Concepto-Resolución	Copia textual		
	SI	NO	
Radicado No. 4034			**
Auto DRL de CAR No.0454			**
Memorando DCA-MIN-E-536			**
Acta del 14/01/1999			**
Auto DRL de CAR No 0079			**
Radicado CAR 99000001962.1			**
Radicado No. 6170			**
Auto DRL de CAR No 0039			**
Radicado CAT 20000000000788			**
Radicado 2003ER2551	X		
Memorando No. 529	X		
Informe Técnico No. 1725	X		
Auto No.2034	X*		
Radicado 2005ER34139	X*		
Auto No. 0865	X		
Concepto Técnico No.15757	X		
Concepto Técnico No.23243	X		

X\*Toma apartes del Radicado-Concepto técnico o resolución.

\*\* El documento no aparece dentro de los antecedentes del Concepto Técnico

No. 382 de la SDA, en la Dirección De Control Ambiental.

### RECEBERA LA ESPERANZA

Radicado-Concepto-Resolución	Copia textual	
	SI	NO
Radicado 2002EE4145	X	

Concepto Técnico No. 7133	X	
Resolución No.1941	X	
Auto No.1568	X	
Memorando No. 1939	X	
Auto No.2413	X	
Auto No. 2437	X	
Concepto Técnico No.6509	X	

#### 15. RECEBERA LOS SAUCES-CERRITO

Radicado-Concepto-Resolución	Copia textual	
	SI	NO
Informe Técnico No. 10322	X	
Requerimiento No. 4143	X	
Radicado 2002EE4234	X	
Radicado 2002ER15518	X	
Radicado 2002EE1621	X	
Informe Técnico No. 2404	X	
Informe Técnico No. 3546	X	
Resolución No.755	X	
Auto No.1123	X	
Auto No.1124	X	
Radicado 2004EE13138	X	

#### 16. CANTERA TRITURADORA SILVA & BAEZ

Radicado-Concepto-Resolución	Copia textual		
	SI	NO	
Resolución No.668		X	
Radicado 2003ER1503			**
Radicado 2003ER15715		X	
Radicado 2003ER24097		X	
Informe Técnico No.6032		X	
Resolución No.1552		X	
Radicado 2003ER44116		X	
Informe Técnico No. 715		X	
Radicado 2004ER40830	X		
Informe Técnico No. 5553	X		
Radicado 2005ER27539	X		
Radicado 2008ER38960	X		
Radicado 2005ER35502		X	
Radicado 2005EE23603			**
Radicado2006ER8734	X		
Resolución No.0382	X*		
Radicado 2006EE20084	X		
Radicado 2006ER32097	X		
Informe Técnico No. 6002	X		
Resolución No. 2687		X	
Resolución No.2688	X*		
Concepto Técnico No.3284	X		

Auto No.723		X	
Radicado 2007EE12848		X	
Radicado 2007ER28986		X	
Concepto Técnico No.13700	X*		
Concepto Técnico No.8013			**

X\*Toma apartes del Radicado-Concepto técnico o resolución.

\*\* El documento no aparece dentro de los antecedentes del Concepto Técnico Control Ambiental.

No. 3579 de la SDA, en la Dirección De

## LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL

### ARENERA LA BELLEZA

Radicado-Concepto-Resolución	Copia textual		
	SI	NO	
Resolución No.095		X	
Informe Técnico No7456		X	
Resolución No.2068	X*		
Resolución No.2112		X	
Resolución No.2113			**
Radicado2005ER1841			**
Resolución No. 540			**
Radicado 2006ER16535			**
Concepto Técnico No. 6465			**
Auto No.726			**
Auto No. 13254			**
Radicado 2007ER47079			**
Concepto Técnico No.16694			**

X\*Toma apartes del Radicado-Concepto técnico o resolución.

\*\* El documento no aparece dentro de los antecedentes del Concepto Técnico Control Ambiental.

No. 3341 de la SDA, en la Dirección De

## CHIRCAL CHAVOCAR

Radicado-Concepto-Resolución	Copia textual		
	SI	NO	
Resolución No.2095		X	
Radicado 2005EE28413		X	
Concepto Técnico No. 4983	X*		
Auto No.1768		X	
Concepto Técnico No. 6448		X	
Concepto Técnico No. 3462		X	
Radicado 2007EE12845			**
Concepto Técnico No. 12191		X	
Concepto Técnico No. 5748		X	
Auto No.2422		X	
Concepto Técnico No. 20138	X*		

\*\* El documento no aparece dentro de los antecedentes del Concepto Técnico No. 9225 de la SDA, en la Dirección De Control Ambiental.

X\*Toma apartes del Radicado-Concepto técnico o resolución.

### CHIRCAL EL TRIUNFO

Radicado-Concepto-Resolución	Copia textual	
	SI	NO
Resolución No. 2113	X	
Auto No. 2391	X	
Radicados 2006ee793, 795 y 797	X	
Radicado 2005EE4655	X	
Radicado 2006EE4743	X	
Concepto Técnico No.5363	X	
Radicado 2006EE31862	X	
Concepto Técnico No. 6447	X	
Concepto Técnico No. 3461	X	
Resolución No. 1118	X	
Concepto Técnico No. 8110	X	
Concepto Técnico No. 5751	X	
Concepto Técnico No. 22674	X*	

X\* Toma apartes del Radicado-Concepto técnico o resolución.

### CHIRCAL JOSÉ A. PEÑALOZA

Radicado-Concepto-Resolución	Copia textual		
	SI	NO	
Memorando DCA-GM-No. 006			**
Memorando DRL No. 333			**
Memorando DCA-MIN-E No. 351			**
Memorando SJ-ULA No. 469			**
Memorando SCA-UJESM No. 0397			**
Resolución No.1121			**
Oficio del 13/11/1997			**
Memorando SCA-USM No. 1062			**
Resolución No. 0063			**
Requerimiento SJ-ULANo.21312			**
Resolución No. 2358			**
Auto No.0078			**
Concepto Técnico No.9173			**
Resolución No.1129		X	
Resolución No.273			**
Oficio CAR No. 98-0000-06079-2			**
Informe Técnico CAR SGAC No.300			**
Auto No. 135			**

\*\* El documento no aparece dentro de los antecedentes del Concepto Técnico No. 7328 de la SDA, en la Dirección De Control Ambiental.

### FABRICA DE LADRILLOS EL PROGRESO E.U.

Radicado-Concepto-Resolución	Copia textual	
	SI	NO
Resolución No.474	X	
Radicado No.30 *	X	



Radicado-Concepto-Resolución	Copia textual	
	SI	NO
Resolución No.2547		X
Concepto Técnico No.12818	X	
Radicado 2005EE29260	X	
Radicado 2005EE29298	X	
Auto No.2803	X	
Radicado2006IE3542	x	
Radicado 2006ER12899	X	
Radicado 2006EE9097	X	
Concepto Técnico No.5361	X	
Concepto Técnico No. 6446	X	
Concepto Técnico No.2438	X	
Resolución No. 1137		X
Resolución No.1138	X*	

\*El número del Radicado presentado en el "Análisis Prospectivo de la zonas afectadas por minería en el Distrito Capital para la identificación del alternativas para su recuperación" elaborado por Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, no corresponde a la que aparecen en el Concepto Técnico 9270 (Radicado No. 30921) de la SDA, en la Dirección De Control Ambiental.

X\*Toma apartes del Radicado-Concepto técnico o resolución.

#### FABRICA DE TUBOS SAN MARCOS

Radicado-Concepto-Resolución	Copia textual		
	SI	NO	
Resolución No. 174		X	
Auto No. 161		X	
Auto No. 162		X	
Informe Técnico No. 618	X*		
Concepto Técnico No. 5933	X		
Concepto Técnico No. 12812	X*		
Radicado 2005ER43817	X		
Concepto Técnico No. 6444	X*		
Concepto Técnico No. 3607	X		
Resolución No. 1127	X*		
Resolución No. 1128		X	
Concepto Técnico No. 7277	X*		
Resolución No. 3229		X	
Resolución No. 3230			**
Auto No. 2591	X*		
Radicado 2009EE1916	X		
Concepto Técnico No.10919	X		

X\*Toma apartes del Radicado-Concepto técnico o resolución.

\*\* El documento no aparece dentro de los antecedentes del Concepto Técnico No. 0222 de la SDA, en la Dirección De Control Ambiental.

#### INDUSTRIA CERÁMICA DE GRES ARÉVALO PRIETO LTDA. "INCEGRAP LTDA."

Radicado-Concepto-Resolución	Copia textual	
	SI	NO
Oficio CAR No. 97-0000-05292-1	X	
Radicado CAR 012432	X	

Radicado-Concepto-Resolución	Copia textual	
	SI	NO
Radicado 1576	X	
Auto No.1884	X	
Resolución No.1390	X	
Concepto Técnico No.6654	X	
Radicado 2006EE35539	X	
Radicado 2006EE35537	X	
Concepto Técnico No. 1893	X	
Resolución No.1139	X*	
Resolución No. 173	X*	
Auto No. 163	X	
Auto No. 164	X	
Radicado 2002EE8131	X	
Resolución No. 1712	X	
Resolución No. 512	X	

X\*Toma apartes del Radicado-Concepto técnico o resolución.

### INDUSTRIA DE TUBOS EL TABOR LIMITADA

Radicado-Concepto-Resolución	Copia textual		
	SI	NO	
Resolución CAR No.907	X		
Auto No.1254	X		
Concepto Técnico No.6990	X		
Auto No.2392	X		
Auto No.2393	X		
Resolución No.2114	X		
Radicado 2006ER12501	X*		
Radicado 2006ER19662	X		
Radicado 2006EE16426	X		
Concepto Técnico No. 6462		X	
Auto No. 2235	X		
Radicado 2006EE31862	X		
Radicado 2006EE32693	X		
Radicado 2006IE5805	X		
Radicado 2006EE1531			**
Concepto Técnico No. 8251	X		
Concepto Técnico No. 2068	X		
Auto No. 722	X		
Concepto Técnico No. 12193	X		
Concepto Técnico No. 5746	X		
Concepto Técnico No. 20128	X		

X\*Toma apartes del Radicado-Concepto técnico o resolución.

\*\* El documento no aparece dentro de los antecedentes del Concepto Técnico Control Ambiental.

No. 1041 de la SDA, en la Dirección De

### LADRILLERA FURATENA

Radicado-Concepto-Resolución	Copia textual	
	SI	NO
Informe Técnico No. 622	X	
Informe Técnico No. 624	X	
Informe Técnico No.4091	X	
Concepto Técnico No.5587	X	
Concepto Técnico No.8753	X	
Concepto Técnico No.6024	X	

#### LADRILLERA INVERSIONES COLCERAMA

Radicado-Concepto-Resolución	Copia textual		
	SI	NO	
Informe Técnico No.0257		X	
Informe Técnico No. 621		X	
Requerimiento No. 2723			**
Concepto Técnico No. 4198			**
Auto No. 1882		X	
Auto No. 1883		X	
Resolución No. 1385		X	
Concepto Técnico No. 6655			**
Resolución No. 1130		X	

\*\* El documento no aparece dentro de los antecedentes del Concepto Técnico No. 9232 de la SDA, en la Dirección De Control Ambiental.

#### LADRILLERA MONTEBELLO

Radicado-Concepto-Resolución	Copia textual		
	SI	NO	
Radicado 6984		X	
Concepto Técnico No. 1192		X	
Resolución No. 172		X	
Resolución No. 1000293			**
Reporte Catastro			**
Auto No. 2726		X	
Resolución No.24268*		X	
Radicado 2005EE30020		X	
Radicado 2006ER2241			**
Auto No. 1843		X	
Concepto Técnico No.6250		X	
Concepto Técnico No.2353		X	
Auto No. 153		X	
Auto No. 154		X	
Radicado 2002ER15127		X	
Resolución No. 1414		X	
Radicado 2002ER41864		X	
Resolución No. 379		X	
Concepto Técnico No. 12813		X	

Resolución No. 708		<b>X</b>	
--------------------	--	----------	--

\*\* El documento no aparece dentro de los antecedentes del Concepto Técnico No. 9235 de la SDA, en la Dirección De Control Ambiental.

\*El número de la Resolución presentada en el "Análisis Prospectivo de la zonas afectadas por minería en el Distrito Capital para la identificación del alternativas para su recuperación" elaborado por Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, no corresponde a la que aparecen en el Concepto Técnico 9235 (Resolución No.2428) de la SDA, en la Dirección De Control Ambiental.

### CHIRCAL LOS PINOS

Radicado-Concepto-Resolución	Copia textual		
	SI	NO	
Resolución No. 1125			**
Memorando No. 535			**
Resolución No. 1991	<b>X*</b>		
Radicado 2005EE23686			**
Radicado 2005EE26762			**
Radicado 2006ER19415		<b>X</b>	
Radicado 2006EI1503			**
Concepto Técnico No.5362			**
Concepto Técnico No.6317		<b>X</b>	
Concepto Técnico No. 6445		<b>X</b>	
Radicado 2006EE40001		<b>X</b>	
Concepto Técnico No. 3463		<b>X</b>	
Resolución No. 1131	<b>X*</b>		
Resolución No. 1132	<b>X*</b>		
Radicado 2007EE12849			**
Radicado 2007EE14514		<b>X</b>	
Radicado 2007EE14503			**
Concepto Técnico No.11688		<b>X</b>	
Concepto Técnico No. 14435	<b>X*</b>		
Concepto Técnico No.3855		<b>X</b>	
Auto No.0303	<b>X*</b>		
Concepto Técnico No. 20131		<b>X</b>	

X\*Toma apartes del Radicado-Concepto técnico o resolución.

\*\* El documento no aparece dentro de los antecedentes del Concepto Técnico No. 9282 de la SDA, en la Dirección De Control Ambiental.

### TEJARES DEL ORIENTE LTDA. PAC LTDA.

Radicado-Concepto-Resolución	Copia textual		
	SI	NO	
Resolución No.1123	<b>X</b>		
Memorando USM No. 1459	<b>X</b>		
Requerimiento SJULA No. 15848	<b>X</b>		
Memorando SJ No.420	<b>X</b>		
Concepto Técnico No.2906	<b>X</b>		
Requerimiento No. 15771	<b>X</b>		
Memorando SCA- USM No. 2234	<b>X</b>		
Radicado 15772	<b>X</b>		
Concepto Técnico No. 4881	<b>X</b>		
Requerimiento SJ-UULA No.10058	<b>X</b>		
Radicado 2001 ER27611	<b>X</b>		

Radicado-Concepto-Resolución	Copia textual		
	SI	NO	
Radicado 2001ER39935	X		
Informe Técnico No. 813	X		
Memorando SJ No. 174	X		
Memorando SAS No. 799			**
Concepto Técnico No. 4199	X		
Concepto Técnico No.8441	X		
Resolución No. 1133	X		
Radicado 2007EE21393	X		
Radicado 2007EE21688	X		
Concepto Técnico No. 13521	X		
Resolución No. 2120	X		

\*\* El documento no aparece dentro de los antecedentes del Concepto Técnico No. 15460 de la SDA, en la Dirección De Control Ambiental.

## LOCALIDAD RAFAEL URIBE-URIBE

### CHIRCAL CARLOS BLANDON

Radicado-Concepto-Resolución	Copia textual		
	SI	No	
Resolución No. 777	X*		
Radicado No. 2001ER34647			**
Memorando No. 477			**
Memorando No. 3482	X		
Memorando No. 3590	X		
Resolución No. 1600	X		
Radicado No. 2002EE202	X		
Radicado No. 2002EE538	X		
Radicado No. 2003EE539	X		
Resolución No. 1143	X		
Auto No. 1544			**
Radicados No. 2003ER15634			**
Auto No. 2870	X*		
C.T. No. 7293			**

\*\* El documento no aparece dentro de los antecedentes del Concepto Técnico No. 06166 de la SDA, en la Dirección De Control Ambiental.

X\* Toma parte del radicado –concepto o resolución

### CHIRCAL CARLOS MIRANDA

Radicado-Concepto-Resolución	Copia textual		
	SI	No	
Resolución No. 777	X*		
Radicado No. 2001ER34647			**
Memorando No. 477			**
Memorando No. 3482	X		
Memorando No. 3590	X		
Resolución No. 1600	X		
Radicado No. 2002EE202	X		

Radicado-Concepto-Resolución	Copia textual		
	SI	No	
Radicado No. 2002EE539	X		
Resolución no. 1143	X*		
Auto No. 1544			**
Auto No. 2870	X*		
C.T. No. 7293			**

\*\* El documento no aparece dentro de los antecedentes del Concepto Técnico No. 06183 de la SDA, en la Dirección De Control Ambiental.

X\* Toma parte del radicado –concepto o resolución

### CHIRCAL DANIEL TENJO

Radicado-Concepto-Resolución	Copia textual		
	SI	No	
Resolución No. 777	X*		
Radicado No. 2001ER34647	X		
Memorando No. 477	X		
Memorando No. 3482	X		
Memorando No. 3590	X		
Resolución No. 1600	X*		
Radicado No. 2002EE202	X		
Radicado No. 2002EE538	X*		
Radicado No. 2002EE539	X		
Resolución No. 1143	X*		
Auto No. 1544	X*		
Auto No. 2870	X*		
C.T. No. 7293	X		

X\* Toma parte del radicado –concepto o resolución

### CHIRCALMANUEL GUEVARA

Radicado-Concepto-Resolución	Copia textual		
	SI	No	
Resolución No. 777	X*		
Radicado No. 2001ER34647			**
Memorando No. 477			**
Memorando No. 3482	X		
Memorando No. 3590	X		
Resolución No. 1600	X*		
Radicado No. 2002EE202	X		
Radicado No. 2002EE538	X*		
Radicado No. 2003EE539	X		
Resolución No. 1143	X*		
Auto no. 1544			**
Radicado No. 2003ER15587			**
Auto No. 2870	X*		
C.T. No. 7293			**

\*\* El documento no aparece dentro de los antecedentes del Concepto Técnico No. 01357 de la SDA, en la Dirección De Control Ambiental.

X\* Toma parte del radicado –concepto o resolución

### CHIRCAL MARCO FIDEL GIL

Radicado-Concepto-Resolución	Copia textual		
	SI	No	
Resolución No. 777	X*		
Radicado No. 2001ER34647			**
Memorando No. 477			**
Memorando No. 3482	X		
Memorando No. 3590	X		
Resolución No. 1600	X*		
Radicado No. 2002EE202	X		
Radicado No. 2002EE538	X*		
Radicado No. 2002EE539	X		
Resolución No. 1143	X*		
Auto No. 1544			**
Auto No. 2870	X*		
C.T. No. 7293			**

\*\* El documento no aparece dentro de los antecedentes del Concepto Técnico No. 0202 de la SDA, en la Dirección De Control Ambiental.

X\* Toma parte del radicado –concepto o resolución

### CHIRCAL MARICA RUBIANO

Radicado-Concepto-Resolución	Copia textual		
	SI	No	
Resolución No. 777	X*		
Radicado No. 2001ER34647	X		
Memorando No. 477	X		
Memorando No. 3482	X		
Memorando No. 3590	X		
Resolución No. 1600	X*		
Radicado No. 2002EE202	X		
Radicado No. 2002EE538	X*		
Radicado No. 2002EE539	X		
Resolución No. 1143	X*		
Auto No. 1544	X*		
Auto No. 2870	X		
C.T. No. 7293	X		

X\* Toma parte del radicado –concepto o resolución

### CHIRCAL MARIO DÍAZ

Radicado-Concepto-Resolución	Copia textual		
	SI	No	
Resolución No. 777	X*		
Radicado No. 2001ER34647	X		
Memorando No. 477	X		
Memorando No. 3482	X		
Memorando No. 3590	X		
Resolución No. 1600	X*		
Radicado No. 2002EE202	X		
Radicado No. 2002EE538	X*		

Radicado-Concepto-Resolución	Copia textual	
	SI	No
Radicado No. 2002EE539	X	
Resolución No. 1143	X*	
Auto No. 1544	X*	
Auto No. 2870	X	
C.T. No. 7293	X	

X\* Toma parte del radicado –concepto o resolución

### CHIRCAL SALVADOR FINO

Radicado-Concepto-Resolución	Copia textual		
	SI	No	
Resolución No. 777	X*		
Radicado No. 2001ER34647	X		
Memorando No. 477	X		
Memorando No. 3482	X		
Memorando No. 3590	X		
Resolución No. 1600	X*		
Radicado No. 2002EE202	X		
Radicado No. 2002EE538	X*		
Radicado No. 2002EE539	X		
Resolución No. 1143	X*		
Resolución No. 1885	X*		
Auto No. 1544			**
Auto No. 2870	X		
C.T. No. 7293			**
C.T. No. 6019	X*		

X\* Toma parte del radicado –concepto o resolución

\*\* El documento no aparece dentro de los antecedentes del Concepto Técnico De Control Ambiental.

No. 021284 de la SDA, en la Dirección

### CHIRCAL TIBERIO ALARCON

Radicado-Concepto-Resolución	Copia textual		
	SI	No	
Resolución No. 777	X*		
Radicado No. 2001ER34647			**
Memorando No. 477			**
Memorando No. 3482	X		
Memorando No. 3590	X		
Resolución No. 1600	X*		
Radicado No. 2002EE202	X		
Radicado No. 2002EE538	X*		
Radicado No. 2002EE539	X		
Resolución No. 1143	X*		
Auto No. 2870	X*		
C.T. No. 7293			**

X\* Toma parte del radicado –concepto o resolución

\*\* El documento no aparece dentro de los antecedentes del Concepto Técnico No. 06180 de la SDA, en la Dirección De Control Ambiental.



### CHIRCAL VICENTE TORRES

Radicado-Concepto-Resolución	Copia textual		
	SI	No	
Resolución No. 777	X*		
Radicado No. 2001ER34647			**
Memorando No. 477			**
Memorando No. 3482	X		
Memorando No. 3590	X		
Resolución No. 1600	X*		
Radicado No. 2002EE202	X		
Radicado No. 2002EE538	X*		
Radicado No. 2002EE539	X		
Resolución No. 1143	X*		
Auto No. 2870	X*		
C.T. No. 7293			**

X\* Toma parte del radicado –concepto o resolución

\*\* El documento no aparece dentro de los antecedentes del Concepto Técnico No. 06184 de la SDA, en la Dirección De Control Ambiental.

### CHIRCAL CRISELIO CASTILLO

Radicado-Concepto-Resolución	Copia textual		
	SI	No	
Resolución No. 777	X*		
Radicado No. 2001ER34647	X		
Memorando No. 477	X		
Memorando No. 3482			**
Memorando No. 359	X		
Resolución No. 1143	X*		
Auto No. 1545	X		
Auto No. 2870	X		
C.T No. 6020	X		
Auto No. 2744	X*		
C.T. No. 20114	X		

X\* Toma parte del radicado –concepto o resolución

\*\* El documento no aparece dentro de los antecedentes del Concepto Técnico No. 013202 de la SDA, en la Dirección De Control Ambiental.

### CHIRCAL ABEL CASTILLO

Radicado-Concepto-Resolución	Copia textual		
	SI	No	
Resolución No. 777	X*		
Radicado No. 2001ER34647	X		
Memorando No. 477	X		
Radicado No. 2003EE539	X		
Resolución No. 1143	X*		
Auto No. 1545	X*		
Auto No. 2870	X		
Auto No. 2744	X		
C.T No. 6348	X*		

X\* Toma parte del radicado –concepto o resolución

### CHIRCAL ALBERTO CAMACHO

Radicado-Concepto-Resolución	Copia textual	
	SI	No
Resolución No. 777	X*	
Radicado No. 2001ER34647	X	
Memorando No. 477	X	
Memorando No. 3482	X	
Memorando No. 359	X	
Resolución No. 1600	X	
Radicado No.2002EE202	X	
Radicado No. 2002EE538	X*	
Radicado No. 2003EE539	X	
Resolución No. 1143	X*	
Auto No. 1545	X	
Auto No. 2870	X	
C.T No. 18156	X	

X\* Toma parte del radicado –concepto o resolución

### CHIRCAL ECCEHOMO CASTILLO

Radicado-Concepto-Resolución	Copia textual		
	SI	No	
Resolución No. 777	X*		
Radicado No. 2001ER34647			**
Memorando No. 477	X		**
Radicado No.2002EE538	X*		
Radicado No. 2002EE539			**
Resolución No. 1143	X*		
Auto No. 1545	X		
Auto No. 2870	X*		
C.T No. 6353	X		

X\* Toma parte del radicado –concepto o resolución

\*\* El documento no aparece dentro de los antecedentes del Concepto Técnico No. 021268 de la SDA, en la Dirección De Control Ambiental.

### CHIRCAL GERMAN PARDO

Radicado-Concepto-Resolución	Copia textual		
	SI	No	
Resolución No. 777	X*		
Memorando No. 3482			**
Memorando No. 3590	X		
Resolución No. 1600	X		
Radicado No.2002EE202	X		
Radicado No. 2002EE538	X*		
Radicado No. 2003EE539	X		
Resolución No. 1143	X*		
Auto No. 1545	X		
Auto No. 2870	X*		
C.T No. 1350	X		

C.T. No. 2690	X		
---------------	---	--	--

X\* Toma parte del radicado –concepto o resolución

\*\* El documento no aparece dentro de los antecedentes del Concepto Técnico No.021293 de la SDA, en la Dirección De Control Ambiental.

### CHIRCAL HERMANOS ORTÍZ PARDO LTDA.

Radicado-Concepto-Resolución	Copia textual		
	SI	No	
Resolución No. 777	X*		
Radicado No. 2001ER34647			**
Memorando No. 477			**
Memorando No. 3482			**
Memorando No. 3590			**
Resolución No. 1600			**
Radicado No.2002EE202			**
Radicado No. 2002EE538			**
Radicado No. 2003EE539			**
Resolución No. 1143	X*		
Auto No. 1545			**
Resolución No. 640	X*		
Auto No. 2870			**
Auto No. 1064		X	
Radicado No. 2008ER14648	X*		
C.T. No. 18055	X*		

X\* Toma parte del radicado –concepto o resolución

\*\* El documento no aparece dentro de los antecedentes del Concepto Técnico No.0390 de la SDA, en la Dirección De Control Ambiental.

### FUNDACIÓN CENTRO DE TRABAJO SOCIAL LOS CHIRCALES

RADICADO- CONCEPTO- RESOLUCIÓN	COPIA TEXTUAL		
	SI	No	
Resolución No. 777	X*		
Radicado No. 2001ER34647	X		
Memorando No. 477	X		
Memorando No. 3482	X		
Memorando No. 3590	X		
Resolución No. 1600	X*		
Radicado No.2002EE202	X		
Radicado No. 2002EE538	X*		
Radicado No. 2003EE539	X		
Resolución No. 1143	X*		
Auto No. 1545			**
Resolución No. 6450			**
Auto No. 2870	X		
Auto No. 1064			**

X\* Toma parte del radicado –concepto o resolución

\*\* El documento no aparece dentro de los antecedentes del Concepto Técnico No. 021273 de la SDA, en la Dirección De Control Ambiental.

### PREDIOS QUE NO ESTÁN EN LA BASE DE DATOS:

1. Agregados Campos Artunduaga “AGRECAR”-Trituradora El Porvenir.

2. CHIRCAL JACINTO RIAÑO Y CLEMENTINA SIABATO
3. Expedientes DM-06-02-141 Y DM-08-04-541 del CHIRCAL TERESA SILVA
4. CANTERA JUAN BORDA