

1. IDENTIFICACIÓN	
Entidad	0235 - Contraloria de Bogota
Proyecto	8046 Fortalecimiento de la Infraestructura Física y Dotación de Mobiliario de la Contraloría de Bogotá D.C.
Versión	15 del 03 de marzo de 2025
Código BPIN	2024110010109
Banco	01 - BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
Estado	Inscrito el 07 de junio de 2024 - Registrado 17 de junio de 2024
Tipo de Proyecto	Desarrollo y fortalecimiento institucional
Etapas de Proyecto	Operación
2. CLASIFICACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN EN LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN	
Plan de Desarrollo	17-Bogotá Camina Segura
Nivel 1	5-Bogotá confía en su gobierno
Nivel 2	33-Fortalecimiento institucional para un gobierno confiable
Política Pública	POLITICA PUBLICA
POT	No Aplica
3. PARTICIPACIÓN CIUDADANA	
Otros aportes y procesos de participación ciudadana	
Consecutivo	Otros aportes y procesos de participación ciudadana
1	No participa la ciudadanía
4. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD	
Antecedentes	
Problema Central: Deterioro de la infraestructura física y del mobiliario que soporta el cumplimiento de la misionalidad, así como el posible incumplimiento normativo de accesibilidad de la ciudadanía.	
Situación Actual	
La Contraloría de Bogotá D.C., cuenta en la actualidad con siete (7) sedes, para el desarrollo de su misión institucional, las cuales demandan las intervenciones de adecuación y mantenimiento de los espacios de trabajo conforme a las normas de seguridad y salud en el trabajo, de accesibilidad y diseño universal, establecidos en Ley 361 de 1997, art.9 de la Ley 1346 de 2009 y Norma Técnica Colombiana de accesibilidad NTC6047 de 2013, que propendan en el corto y mediano plazo el mejoramiento de la calidad de las condiciones de los colaboradores y colaboradoras para el desarrollo de sus labores, dotándolos con los elementos necesarios para el eficiente y eficaz desarrollo del Control Fiscal, así como de los visitantes. Para continuar con esta dinámica y en el desarrollo de la función administrativa de la Entidad se han identificado factores y requerimientos que debe ser atendidos oportuna y eficazmente ya que pueden constituirse en un riesgo para el cumplimiento de la misión institucional, debido a que se siguen presentando deficiencias en la infraestructura física que afectan la funcionalidad de la Entidad, así mismo, se presentan fallencias en los bienes muebles existentes debido a que algunos han cumplido su vida útil y en otros casos se requiere la dotación del mobiliario y espacios de trabajo acordes con las normas de seguridad y salud en el trabajo, teniendo en cuenta la vinculación de nuevos colaboradores y colaboradoras en los diferentes procesos de la Entidad.	
Descripción del Universo	
Servidores y Servidoras de la Contraloría de Bogotá D.C., en las siete (7) sedes para el desarrollo de la misión institucional. 1- Sede Edificio Lotería de Bogotá - Carrera 32ª N° 26 A 10 2- Sede Participación Ciudadana - Calle 27 B N° 32 A 45 3- Sede Escuela de Capacitación - Transversal 17 N° 45 D 41 4- Sede Gran América - Calle 25 B N° 32 A 17 5- Sede Condómino -Carrera 6 N° 14 - 98 Pisos 5 y 6 6- Sede Bodega San Cayetano - Calle 46ª -82-54 Bodega 12 7- Sede Arbeláez - Municipio de Arbeláez - Finca Yajaira y Pacande	
Cuantificación del Universo	1034 Servidor(es)
Localización del Universo	Distrital
Árbol de Problemas	8046-0235-ArbolProblemaPy8046.pdf(Archivo Adjunto)
Fecha de Incorporación	24/09/2024
Unidad de Planeación Zonal (UPZ)	
Barrio	
Unidad de Planeamiento Rural (UPR)	
Vereda	
Unidad de Planeamiento Local (UPL)	No aplica
5. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	
La Contraloría de Bogotá D.C., requiere que las áreas existentes en las diferentes sedes cuenten con espacios de trabajo eficientes acordes con las normas de Seguridad y Salud Ocupacional y amigables con el medio ambiente, contribuyendo al ahorro de energía, racionalización de recursos, confiabilidad operativa, mayor seguridad para el personal y de la información, así como menores costos de operación y mantenimiento. Por lo anterior, se requiere adecuar la infraestructura física, mantenimiento y dotación del mobiliario, que soporta el cumplimiento de la misionalidad de la Contraloría de Bogotá	

D.C.

Los anterior, por el deterioro de la infraestructura física de los inmuebles y del mobiliario que soporta el cumplimiento de la misión de la Contraloría de Bogotá D.C., así como el posible incumplimiento normativo de accesibilidad de la ciudadanía.

Actualmente, la Contraloría de Bogotá D.C. cuenta con siete (7) sedes para el desarrollo de la misión institucional, en el desarrollo de la función administrativa de la Entidad se han identificado factores y requerimientos que deben ser atendidos oportuna y eficazmente ya que pueden constituirse en un riesgo para el cumplimiento de la misión institucional, debido a que se siguen presentando deficiencias en la infraestructura física que afectan la funcionalidad de la Entidad.

Así mismo, se presentan falencias en los bienes muebles existentes debido a que algunos han cumplido su vida útil y en otros casos se requiere la dotación del mobiliario y espacios de trabajo acordes con las normas de seguridad y salud en el trabajo, teniendo en cuenta la vinculación de nuevos colaboradores en diferentes procesos de la Entidad.

Para el análisis de necesidades se tuvo en cuenta la vida útil de los bienes inmuebles, muebles y enseres, así, como las necesidades de adecuación, mantenimiento preventivo y correctivo.

null

6. CADENA DE VALOR

Objetivo General

Adecuar la infraestructura física, mantenimiento y dotación de mobiliario.

Objetivos Específicos

Adecuar la infraestructura física, mantenimiento y dotación del mobiliario, que soporta el cumplimiento de la misión de la Contraloría de Bogotá D.C. y la accesibilidad de la población

Código Metas Plan de Desarrollo

2296 Implementar, 1, Estrategia(s), para fortalecimiento de la gestión institucional y operativa

Producto MGA

Denominación	Magnitud
4599016 (V0624) - Sedes mantenidas	1

Actividades

No.	Proceso	Magnitud	Unidad de Medida	Descripción	Estado
1	Adecuar	90	Por ciento	la infraestructura física, mantenimiento y dotación del mobiliario, que soporta el cumplimiento de la misión de la Contraloría de Bogotá D.C.	Vigente

7. FUENTES DE FINANCIACIÓN

(Cifras en millones de pesos corrientes)

Fuente de financiación	2023	2024	2025	2026	2027
Recursos Distrito	\$ 0,00	\$ 303,45	\$ 1.055,94	\$ 1.192,00	\$ 1.300,00
Totales	\$ 0,00	\$ 303,45	\$ 1.055,94	\$ 1.192,00	\$ 1.300,00

8. COMPONENTES DE INVERSIÓN Y FLUJO FINANCIERO

(Cifras en millones de pesos corrientes)

Producto MGA	Actividad	Insumo	2023	2024	2025	2026	2027
4599016 (V0624) -	Adecuar 90 Por ciento la infraestructura física, mantenimiento y dotación del mobiliario, que soporta el cumplimiento de la misión de la Contraloría de Bogotá D.C.	Mano de obra	\$ 0,00	\$ 302,44	\$ 1.000,00	\$ 1.192,00	\$ 1.300,00
Totales			\$ 0,00	\$ 302,44	\$ 1.000,00	\$ 1.192,00	\$ 1.300,00

Ejecutado en Años Anteriores (Cifras en millones de pesos corrientes)	
Año	Valor

Proyección Años Posteriores (Cifras en millones de pesos corrientes)	
Año	Valor
2028	\$ 0,00

Vigencias Futuras:		
Acto Administrativo	Número	Fecha

9. POBLACIÓN OBJETIVO

Grupo Etario	Número de Personas	Descripción
z. Grupo etario sin definir / Población no etaria	1034	Servidores públicos Contraloría de Bogotá D.C.
Total Grupo Etario:	1034	

Enfoque de género

No aplica enfoque de género

10. UBICACIÓN DE LA INVERSIÓN

Nivel Geográfico	Nombre
Distrital	BOGOTÁ D.C.

11. GERENCIA DE PROYECTO				
Nombre Gerente del Proyecto	ISADORA FERNANDEZ POSADA			
Correo Electrónico	ifernandez@contraloriabogota.gov.co			
Teléfono	6013358888			
Cargo	DIRECTORA			
Área	DIRECCION ADMINISTRATIVA			
Fecha	28/12/2024			
12. FORMULACIÓN Y ESTUDIOS DE RESPALDO				
Formulación del proyecto de inversión				
Nombre Archivo	8046-0235-FormulacionPy8046	Fecha Cargue	24/09/2024	
Estudios de respaldo				
Consecutivo	Nombre del Estudio	Realizado por	Fecha Estudio	Archivo Relacionado
2	Informes de Gestión Proceso Gestión	Contraloría de Bogotá D.C.	06/12/2023	InfGestionPGAFjun2024.pdf
3	Informe de Necesidades de obra y	Contraloría de Bogotá D.C.	06/12/2023	NecesidadesPyInfraestructuraFisica18jun2
1	Plan de Acción Institucional	Contraloría de Bogotá D.C.	06/12/2023	PlanAccionInstitucional2024V2.pdf
13. OBSERVACIONES				
El Proyecto de Inversión fue debidamente registrado en la plataforma MGA que administra el DNP y cumple con la especificaciones técnicas del Banco de Programas y Proyectos.				
14. CONCEPTO DE VIABILIDAD				
Aspectos revisados				
Aspecto				Cumple ?
Es concordante el proyecto con los lineamientos y políticas del Plan de Desarrollo Distrital				Si
Se valoraron los aportes de la ciudadanía en la formulación del proyecto				Si
Cumple con los lineamientos para la elaboración del documento "Formulación y Evaluación de Proyectos"				Si
Es competencia de la entidad / localidad ejecutar este tipo de proyectos				Si
Es coherente la solución que plantea el proyecto con el problema o situación que se pretende solucionar				Si
Sustentación del concepto de viabilidad				
La Directora Técnica de Planeación emite concepto favorable al proyecto de Fortalecimiento de la Infraestructura Física y Dotación de Mobiliario, en virtud que el mismo cumple con la especificaciones técnicas del Banco de Programas y Proyectos, se encuentra alineado con los objetivos del Plan de Desarrollo Distrital y del Plan Estratégico Institucional de la entidad. De igual manera es competencia de la entidad ejecutar este proyecto.				
Observación				
El Proyecto de Inversión fue debidamente registrado en la plataforma MGA que administra el DNP.				
Responsable del concepto de viabilidad entidad				
Nombre	SANDRA PATRICIA BOHORQUEZ GONZALEZ	Cargo	DIRECTORA TECNICA DE PLANEACIÓN	
Teléfono	6013358888 EXT	Correo	sbohorquez@contraloriabogota.gov.co	
Área	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	Fecha	08/06/2024	

16. ARCHIVOS QUE RESPALDAN LA VIABILIDAD DEL PROYECTO		
#	Nombre	Realizado Por
3	Ficha MGA WEB	Dirección de Planeación
1	Solicitud Armonización 2024-2027	Dirección de Planeación
2	Concepto Positivo Armonización SDP	Dirección de Planeación